

CANADIAN SPORT PARACHUTING ASSOCIATION ASSOCIATION CANADIENNE DU PARACHUTISME SPORTIF

BULLETIN TECHNIQUE nº 114

BULLETIN TECHNIQUE no 114 6 janvier 2018

Article #1: Bulletin de Service Aérodyne SB121817

Aérodyne a publié un bulletin de service répondant aux récents problèmes concernant leurs POD semi-élastiques.

Mesures à prendre: À tous les emballeurs, gréeurs, et propriétaires, merci de vérifier ce bulletin de service et de vous assurer que la modification du sac de déploiement a été effectuée. Les modifications peuvent être identifiées par une poche de rangement à sangle rouge IAW SB 121817.

Robert MacNeill - Président Comité technique et de sécurité

NOTRE TRAVAIL, LEUR SÉCURITÉ, NOTRE BUT, LA PERFECTION